

灌云县安全生产委员会办公室文件

灌安办〔2022〕58号

关于转发《市安委办关于排查整改“燃气领域安全十大问题”的通知》的通知

各镇街人民政府（办事处）、园区管委会，驻灌省市和县属农盐场，县安委会各成员单位：

现将市安委办《关于排查整改“燃气领域安全十大问题”的通知》（连安办〔2022〕52号）转发你们，请认真抓好贯彻落实。

各镇街人民政府（办事处）、园区管委会，驻灌省市和县属农盐场，县安委会各成员单位要对照“燃气领域安全十大问题”，聚焦突出问题、重点场所、关键环节，结合安全生产大检查和城镇燃气专项整治等通知要求，举一反三、滚动研判，深入排查、闭环整改，采取有针对性的有力措施，全面加强城镇燃气安全工作。县有关部门要依据职责分工，深化行业领域服务指导，深入开展督导检查，确保排查整改工作扎实有效。县燃气办要充分发

挥燃气领域牵头抓总作用，全面推动落实已部署的城镇燃气专项整治工作方案，强化各环节安全监管和督导，形成齐抓共管工作局面，坚决遏制燃气事故多发势头。各单位相关排查整改工作情况，需经主要领导审签并加盖公章后于7月27日前报县安委办。

联系人：霍梦伟；联系电话：88992797。

邮 箱：gyzzb01@163.com

附 件：1.关于排查整改“燃气领域安全十大问题”的通知
2.燃气领域安全十大问题

灌云县安全生产委员会办公室

2022年6月30日

连云港市安全生产委员会办公室文件

连安办〔2022〕52号

关于排查整改 “燃气领域安全十大问题”的通知

各县区政府，功能板块管委会，市安委会有关成员单位：

今年以来，我市燃气事故多发频发、明显反弹，安全生产形势严峻复杂。市委、市政府领导对此高度重视，多次作出重要批示，要求举一反三，加强夏季用气安全教育，严肃认真落实好安全生产责任，深入开展城镇燃气安全专项整治，确保消除隐患。

6月21日，市政府召开全市城镇燃气安全监管推进会，通报了今年以来发生的5起燃气事故，剖析了事故原因并对我市燃气领域安全风险进行了分析研判，市安委办梳理总结出“燃气领域安全十大问题”（见附件）。

各县区、功能板块，市有关部门和单位要对照“燃气领域安

全十大问题”，聚焦突出问题、重点场所、关键环节，结合安全生产大检查和城镇燃气专项整治等通知要求，举一反三、滚动研判，深入排查、闭环整改，采取有针对性的有力措施，全面加强城镇燃气安全工作。市有关部门要依据职责分工，深化行业领域服务指导，深入开展督导检查，确保排查整改工作扎实有效。市城镇燃气排查整治工作领导小组办公室要充分发挥燃气领域牵头抓总作用，全面推动落实已部署的城镇燃气专项整治工作方案，强化各环节安全监管和督导，形成齐抓共管工作局面，坚决遏制燃气事故多发势头。相关排查整改工作情况，经分管领导审签并加盖公章后于8月1日前报市安委办。

联系人：白彦彬，联系电话：85825323，邮箱：
jslygawb@163.com。

附件：燃气领域安全十大问题

连云港市安全生产委员会办公室

2022年6月28日

附件

燃气领域安全十大问题

1.部分餐饮等单位和居民用户安全意识淡薄，燃气使用习惯较差，不能规范使用燃气。

2.部分餐饮等单位和居民用户使用不符合国家标准的燃气具、软管、燃气热水器等产品，或超龄使用燃气用品。在城郊结合部、农村地区小商品批发市场、五金杂货店，存在销售未经CCC认证或伪造冒用CCC认证标志和证书的家用燃气灶具、不带熄火保护装置的燃气灶具、带可调节出口压力的调压阀，以及假冒伪劣、“三无”产品或涉及质量安全重要性能指标项目不合格的金属（橡胶）软管和可燃气体报警器等违法违规行为。

3.一些餐饮等单位用户未安装燃气泄漏安全保护装置，燃气泄漏安全保护装置安装位置不正确、安装数量不符合要求，部分餐饮场所燃气泄漏安全保护装置不能正常运行、使用维护不规范，部分食品小作坊、食品摊贩、小餐饮“三小”场所，只安装了第一代燃气泄漏报警装置，不具备自动切断和远程信息传输功能。

4.已建成的燃气泄漏安全保护智能监控平台未能有效发挥功能，智能监控平台报警信息未能得到有效处置，监控显示的部分餐饮用户人为关闭燃气泄漏安全保护装置未能及时处理。

5.部分燃气经营单位未严格落实安全管理制度，仍存在向未

签定供用气合同的燃气用户提供瓶装液化气的现象，未严格按《江苏省燃气管理条例》规定，定期对供气用户存放和使用燃气场所的安全条件、用户设施以及燃气器具的使用情况进行入户安全检查。

6.各县区对于食品小作坊、食品摊贩、小餐饮“三小”场所，未明文规定政府相关部门及乡镇街道监管职责，在实际监管中存在监管职责不明确、推诿扯皮等现象。

7.乡镇、街道对燃气安全使用宣传教育不到位，对餐饮场所安全检查流于形式，安全隐患排查不深入，发现安全隐患不能及时督促整改。

8.部分餐饮场所违规超量存放液化气瓶，存在较大安全隐患。

9.食品小作坊、食品摊贩、小餐饮“三小”场所等用户“瓶改管”“瓶改电”“全电厨房”推广力度不够，各县区配套政策支持不足，未能与管道燃气企业和供电公司加强沟通，进一步拓展管道天然气覆盖范围和外部供电线路增容扩容改造，制定简便安装流程和优惠收费标准，导致各餐饮场所开展“瓶改管”“瓶改电”工作的积极性不高。

10.综合执法机制还需进一步深化运用，市县各有关单位在协同配合、信息共享、联合执法上还有欠缺，导致非法运输、存储、充装、销售等行为屡禁不止、反复回潮。