

连云港市生态环境局 责令改正违法行为决定书

连灌环责改字〔2021〕48号

当事人：江苏美特森切削工具有限公司

法定代表人：肖建民

统一社会信用代码：92320723MA1XBRRM4C

住所：灌云县经济开发区树云南路5号

我局于2021年8月23日、9月7日、9月16日、9月18日对当事人江苏美特森切削工具有限公司进行调查，发现当事人实施了以下环境违法行为：

8月23日检查时当事人双金属带锯条生产与销售项目正在生产，项目生产工艺流程为双金属钢带-切齿-分齿-淬火-回火-喷砂-根带焊接-打磨-包装发货。项目产生生活污水、地面冲洗水及食堂废水，生活污水及地面冲洗水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后接管污水处理厂；项目产生颗粒物、油烟及非甲烷总烃，喷砂产生的颗粒物通过“引风机+袋式除尘器+15m高排气筒高空排放”，油烟废气经油烟净化器处理后排放，淬火产生的非甲烷总烃通过“侧吸罩+油雾过滤装置+15m高排气筒高空排放”；项目产生的边角料、废砂、滤尘、废包装袋外售，淬火油泥、废切削液委托有资质单位处理。当事人双金属带锯条生产与销售项目需配套建设的环境保护设施未经验收，项目即于2019年5月投入生产。

以上事实，有如下证据为证，可以认定：

1、2021年8月23日当事人总经理肖建民提供的当事人营业执照复印件一份，确定违法主体；

2、2021年9月7日当事人提供的授权委托书一份，证明制造部科长但堂辉系受当事人的委托配合调查并签署文件；

3、2021年8月23日由当事人总经理肖建民提供的身份证复印件，确定其个人身份信息；

4、2021年9月7日由当事人制造部科长但堂辉提供的身份证复印件，确定其个人身份信息；

4、由当事人总经理肖建民签字确认的我局执法人员于2021年8月23日在当事人公司检查时做的《现场检查（勘察）笔录》一份，证明当事人存在的违法事实；

5、由当事人总经理肖建民签字确认的我局执法人员于2021年8月23日、2021年9月18日在当事人公司检查时做的《调查询问笔录》两份，由当事人制造部科长但堂辉签字确认的我局执法人员于2021年9月7日、2021年9月16日在当事人公司检查时做的《调查询问笔录》两份，证明当事人存在的违法事实；

6、我局执法人员于2021年8月23日在当事人公司现场拍摄照片三张，证明当事人存在的违法事实；

7、2021年8月23日由当事人总经理肖建民签字确认的《行政法律文书送达地址确认书》一份，确定送达地址；

8、2021年8月23日由当事人总经理肖建民提供的江苏增值税专用发票一份，证明当事人存在的违法事实；

2021年8月23日由当事人总经理肖建民提供项目环评表的批复复印件一份、项目环评节选复印件一份、固定污染源排污登记表复印件一份、固定污染源排污登记回执复印件一份，证明当事人存在的违法事实。

上述行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十七条第一款的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款之规定，现责令当事人立即改正双金属带锯条生产与销售项目需配套建设的环境保护设施未经验收，项目即投入生产的环境违法行为。

我局将对当事人改正违法行为的情况进行监督。

